



YAMAHA GENOS - Änderungen von V1.30 auf V1.40

1. Einige Informationsanzeigen wurden zum Home-Display hinzugefügt.



1: Takt/Zählzeit/Tempo: Zeigt die aktuelle Position (Takt/Zählzeit/Tempo) innerhalb eines Styles oder MIDI Songs an

2: Upper Octave/Transpose: Zeigt den Wert an um den die obere Spielparts verschoben wurden, sowie den Wert der Master-Transponierung in Halbton-Schritten


3: Song Area: Zeigt Informationen über Taktart, Tempo und die aktuelle Songposition an

4: Style Area: Die aktuelle Position der Begleitautomatik, Tempo Lock


2. Verbesserung der Benutzeroberfläche: Live Control / Assignable

Ein neuer Bereich in der Benutzeroberfläche macht die zuweisbaren Funktionen und Control Knobs noch einfacher und intuitiver nutzbar. Das Update 1.4 ermöglicht außerdem noch mehr zuweisbare Funktionen, alle aufgeteilt in leicht nachvollziehbaren Kategorien. Sie zu finden und anzuwenden, geht nun so schnell und einfach, dass Sie es notfalls auch während des Spielens machen können.

Live Control



Zuweisbare Funktion



Die neue Oberfläche hat nun Pop-Up Meldungen für alle Bedienschritte, die Sie machen.

3. Durch Anschließen eines handelsüblichen USB-Adapters kann jetzt eine Ausgabe auf ein externes Anzeigegerät erfolgen. Einzelheiten zur Liste der unterstützten Geräte finden Sie auf der Produktwebsite auf der Registerkarte "Downloads".

Sie können jetzt den auf dem externen Bildschirm angezeigten Inhalt im Utility-Bildschirm auswählen.



4. Änderung: Die maximale Kapazität von MIDI-Songs pro Datei wurde auf ca. 3 MB erweitert (10-fache Größe als bisher, **somit können jetzt ALLE MM-Midifiles direkt im Instrument bearbeitet werden!**).
5. Änderung: Deaktiviert das Umschalten zwischen dem Dual-Player-Modus und dem Song-Listen-Modus während der Song-Wiedergabe.
6. Änderung: Die Tasten für die Anzeige / Bedienung im Song-Listen-Modus wurden in die SONG B-Tasten anstelle der SONG A-Tasten geändert.
7. Änderung: Die Schriftarteneinstellungen auf der Lyrics-Anzeige und der Text-Anzeige werden gesichert und bleiben auch nach dem Ausschalten erhalten.
8. Änderung: Der im Registration-Memory-Fenster auswählbare Eintrag "Song" ist in "MIDI-Song" und "Audio-Song" unterteilt.
9. Änderung: Wenn Sie die Drehregler und vertikalen Schieberegler auf dem Bildschirm betätigen, wird der Wert beim ersten Berühren nicht sofort geändert, sondern nur ausgewählt (fokussiert).
10. Änderung: Die Voice-Guide-Funktion unterstützt Anzeigeänderungen dieser Version. Laden Sie die neueste Voice Guide-Datei von der Produktseite herunter, damit die zusätzlichen Sounds ordnungsgemäß funktionieren.
11. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Audio-Spuren des Audio-Styles unter bestimmten Umständen nicht wiedergegeben wurden.
12. Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Audio-Song, der länger als 80 Minuten war, unter bestimmten Umständen nicht richtig abgespielt wurde.
13. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Instrument bei der Wiedergabe eines bestimmten MIDI-Songs nicht mehr reagierte.
14. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Reaktion des Instruments langsamer wurde, wenn bestimmte Hintergrundbilder ausgewählt wurden.
15. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Initial Touch On/Off-Einstellungen beim Aufrufen bestimmter Registrationen nicht richtig funktionierten.
16. Es wurde ein Problem behoben, bei dem unter bestimmten Umständen die Freeze-Funktion der Registrationen nicht ordnungsgemäß funktionierte.
17. Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Music-Finder-Dateien der Tyros-Serie nicht importiert werden konnten.
18. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Panel Sustain-Parameter einen Einfluss auf den Left-Part zu haben scheint, da das Panel Sustain im Voice Edit-Display für den Left-Part bearbeitet werden kann.
19. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Instrument gelegentlich nicht mehr reagierte, wenn eine Suche ausgeführt wurde.
20. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Instrument gelegentlich nicht mehr reagierte, wenn der WLAN-Modus geändert wurde.
21. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Instrument nicht mehr reagierte, wenn Popup-Fenster in bestimmten Situationen geschlossen wurden.
22. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Instrument in bestimmten Situationen beim Speichern einer Datei nicht mehr reagierte.
23. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Zeichen und Buchstaben gelegentlich nicht richtig angezeigt wurden.
24. Weitere Probleme wurden behoben.

***** Die vorherige Firmware-Version kann nicht wiederhergestellt werden, nachdem die Firmware auf diese Version aktualisiert wurde. *****